






**Ourdissoir de Table
#6340-2000**



**Table Warping Mill
#6340-2000**

Pièces et quincailleries:

- Base
- Poteau métal du centre
- 4 X Poteaux verticaux en bois
- 2 X Pièces pour croisée
- 6 X Gougeons pour croisée



Parts list and hardwares:

- Base
- Metal center post
- 4 X Verical wooden posts
- 2 X Cross sections
- 6 X Cross section pegs



Dévisser le bloc de la base et visser le poteau du centre à celui-ci utilisant la vis tête ronde #8 - 1 1/4". Réinstaller la partie amovible du bloc pour sécuriser le poteau.




Fig.1

Remove the base wingnut and washer. Screw in place the center metal post with the round screw #8 - 1 1/4". Re-install the section with the washer and wingnut to secure the post.

Insérer l'espaceur de bois, puis la traverse inférieure A et la traverse inférieure B.

Vis tête ronde #12 - 1 1/2"
Round screw #12 - 1 1/2"

Viser les poteaux verticaux aux traverses A et B avec les vis têtes rondes #12 - 1 1/2". Visser ensuite les traverses supérieures C aux poteaux vertical.




Terminer avec l'installation du capuchon de plastique avec le boulon à machine 1/4" - 1" (fig.3).

Install the wood spacer. Install the lower cross-member A and B.

Capuchon plastique
Plastique Cap


Affix the 4 vertical wooden posts to the two lower cross-member using the round screw #12 - 1 1/2". Screw in place the two upper cross-members C.

Finish with the installation of the top plastic cap using the machine bolt 1/4" - 1" (fig.3).



Si l'ourdissoir tourne trop vite, vous pouvez contrôler la vitesse avec l'écrou papillon.


Utiliser la barrure de métal pour empêcher complètement l'ourdissoir de tourner.



If the warping mill is turning too rapidly, you can control the speed using the wing nut.


Used the metal pin to lock the warping mill.

Mettre la barrure dans le trou du bloc de la base, lorsque pas utilisée.



When not in use, you can store the pin to the base block.

Installer les pièces pour croisée et vous référez au livre "Ourdir et Tisser" p.43 pour l'utilisation de l'ourdissoir (gratuit sur notre site internet).



Install the cross section and consult our book "Warp & Weave" p.41 for the Warping mill utilisation (free from our web site).

OURDIR ET TISSER

ROBERT LECLERC



WARP AND WEAVE

ROBERT LECLERC

